

Corrections à apporter au **Catalogue Selectronic 2009-2010**

Page	Désignation	Réf.	Prix HT	Prix TTC	Erreur et correction
2-25	Colonne de gauche - Mesures d'environnement - SEL-61	10.1527			Supprimer : " Mini et maxi "
3-7	Colonne de gauche - Bipolaires PNP - BF254	10.3503			N'est pas un " PNP " mais un " NPN "
3-36	Dernière colonne de droite - IRF3205S	10.7736-			Remplacer " IRF3205S " par " IRF3205 " et la réf.: " 10.3776- " par " 10.3776-1 "
4-09	Colonne de droite - Testeur de LED	10.9653			Remplacer dans la zone "Désignation" " L'optocoupleur 6 N 138 " par " Le testeur de LED "
5-31	Colonne de droite - Tension de service : 63V	10.1930-13			Remplacer le pas (mm) de " 5 " par " 7,5 "
6A-39	Colonne de droite - Connecteurs "MINI-DIN" - Index de numérotation des photos				Remplacer le " 4 " de droite par " 5 " et le " 5 " par " 6 "
9A-7	Colonne de gauche - Régulateur de tension secteur - Modèle SVC-1500W				Remplacer : " 230VAC ±1% " par " 230VAC ±10% "
9A-30	Colonne de droite - Gaine cache-fils spiralée	10.8524-1			Supprimer : " Fournie avec autocollants de repérage " et " Fournie avec 5 colliers de fixation et 10 autocollants "
9A-51	Colonne de gauche - Reglettes à LEDs - Caractéristiques techniques	10.2010-2 et-3			Remplacer le " 24x12 mm " par " 490x24x12 mm " et " 100x12 mm " par " 1000x24x12 mm "
9A-52	Colonne de gauche - Éclairage à LEDS (suite...) - Modules à LEDs décoratifs	10.6911			Remplacer dans la zone "Désignation" " La lampe de camping " par " Les modules à LEDs "
9B-85	Colonne de gauche - Accumulateurs au plomb	10.5532-2			Dimensions : corriger " 97x25x54.5 " en " 97x25x51 "
12-47	Colonne de droite - Outils de dénudage - Pince à dénuder Gamme EXPERT	10.8342			Nouveau modèle : voir notre site internet
12-53	Colonne de droite - Pistolet à colle 1er prix - Zone "Désignation"	10.1864-1			Supprimer " K800 "
14-12	Accessoires et périphériques sans fil pour PRO-800P et DA-884P DéTECTEURS infrarouge PRO-751	10.1199-2 10.1870-1			Alimentation : pile " 9V " Alcaline ou Lithium Alimentation : pile " CR123 "
14-17	Colonne de droite - Clavier numérique ST130	10.5989			Remplacer " Nombre d'utilisation " par " Nombre d'utilisateurs "
15A-28	Colonne de gauche - Tableau de caractéristiques du DT-284				Le poids (kg) est de " 0,17 " et non de " 170 "
15A-38	Colonne de droite - Convertisseurs audio numériques - Préamplificateur - Convertisseur PHONO				Supprimer : " ou port USB via alimentation " remplacer par " Alimentation : "
15A-47	Colonne de gauche - Cordons audio, vidéo, etc. - Cordons RCA Mâle-Mâle				Ces cordons sont vendus par paire
15A-47	Colonne de gauche - Cordons audio, vidéo, etc. - Cordons RCA	10.9178			Remplacer "Longueur 3,00m " par " 2,50m "
15C-87	Colonne de droite - Conversion audio-vidéo - Interface de capture USB2.0	10.7061			Ne supporte pas les signaux SECAM
16-11	Colonne de gauche - MICRO ENGINEERING LABS - Compileur basic pour pic	10.6312			Le prix TTC est de 99,50 euros

Corrections à apporter au **Catalogue Selectronic 2009-2010**

Page	Désignation	Réf.	Prix HT	Prix TTC	Erreur et correction
2-25	Colonne de gauche - Mesures d'environnement - SEL-61	10.1527			Supprimer : " Mini et maxi "
3-7	Colonne de gauche - Bipolaires PNP - BF254	10.3503			N'est pas un " PNP " mais un " NPN "
3-36	Dernière colonne de droite - IRF3205S	10.7736-			Remplacer " IRF3205S " par " IRF3205 " et la réf.: " 10.3776- " par " 10.3776-1 "
4-09	Colonne de droite - Testeur de LED	10.9653			Remplacer dans la zone "Désignation" " L'optocoupleur 6 N 138 " par " Le testeur de LED "
5-31	Colonne de droite - Tension de service : 63V	10.1930-13			Remplacer le pas (mm) de " 5 " par " 7,5 "
6A-39	Colonne de droite - Connecteurs "MINI-DIN" - Index de numérotation des photos				Remplacer le " 4 " de droite par " 5 " et le " 5 " par " 6 "
9A-7	Colonne de gauche - Régulateur de tension secteur - Modèle SVC-1500W				Remplacer : " 230VAC ±1% " par " 230VAC ±10% "
9A-30	Colonne de droite - Gaine cache-fils spiralée	10.8524-1			Supprimer : " Fournie avec autocollants de repérage " et " Fournie avec 5 colliers de fixation et 10 autocollants "
9A-51	Colonne de gauche - Reglettes à LEDs - Caractéristiques techniques	10.2010-2 et-3			Remplacer le " 24x12 mm " par " 490x24x12 mm " et " 100x12 mm " par " 1000x24x12 mm "
9A-52	Colonne de gauche - Éclairage à LEDS (suite...) - Modules à LEDs décoratifs	10.6911			Remplacer dans la zone "Désignation" " La lampe de camping " par " LES modules à LEDs "
9B-85	Colonne de gauche - Accumulateurs au plomb	10.5532-2			Dimensions : corriger " 97x25x54.5 " en " 97x25x51 "
12-47	Colonne de droite - Outils de dénudage - Pince à dénuder Gamme EXPERT	10.8342			Nouveau modèle : voir notre site internet
12-53	Colonne de droite - Pistolet à colle 1er prix - Zone "Désignation"	10.1864-1			Supprimer " K800 "
14-12	Accessoires et périphériques sans fil pour PRO-800P et DA-884P DéTECTEURS infrarouge PRO-751	10.1199-2 10.1870-1			Alimentation : pile " 9V " Alcaline ou Lithium Alimentation : pile " CR123 "
14-17	Colonne de droite - Clavier numérique ST130	10.5989			Remplacer " Nombre d'utilisation " par " Nombre d'utilisateurs "
15A-28	Colonne de gauche - Tableau de caractéristiques du DT-284				Le poids (kg) est de " 0,17 " et non de " 170 "
15A-38	Colonne de droite - Convertisseurs audio numériques - Préamplificateur - Convertisseur PHONO				Supprimer : " ou port USB via alimentation " remplacer par " Alimentation : "
15A-47	Colonne de gauche - Cordons audio, vidéo, etc. - Cordons RCA Mâle-Mâle				Ces cordons sont vendus par paire
15A-47	Colonne de gauche - Cordons audio, vidéo, etc. - Cordons RCA	10.9178			Remplacer "Longueur 3,00m " par " 2,50m "
15C-87	Colonne de droite - Conversion audio-vidéo - Interface de capture USB2.0	10.7061			Ne supporte pas les signaux SECAM
16-11	Colonne de gauche - MICRO ENGINEERING LABS - Compileur basic pour pic	10.6312			Le prix TTC est de 99,50 euros

Page	Désignation	Réf.	Prix HT	Prix TTC	Erreur et correction															
16-22	Colonne de gauche - Jauge de contrainte - Remplacer la zone de prix par :																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Désignation</th> <th>Référence</th> <th>€ HT</th> <th>€ TTC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Le kit Flexiforce 0 à 4,4N</td> <td>10.9378-1</td> <td>32,61</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>Le kit Flexiforce 0 à 110N</td> <td>10.9378-25</td> <td>32,61</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>Le kit Flexiforce 0 à 440N</td> <td>10.9378-100</td> <td>32,61</td> <td>39,00</td> </tr> </tbody> </table>	Désignation	Référence	€ HT	€ TTC	Le kit Flexiforce 0 à 4,4N	10.9378-1	32,61	39,00	Le kit Flexiforce 0 à 110N	10.9378-25	32,61	39,00	Le kit Flexiforce 0 à 440N	10.9378-100	32,61	39,00			La longueur de ces jauges est de 20cm.
Désignation	Référence	€ HT	€ TTC																	
Le kit Flexiforce 0 à 4,4N	10.9378-1	32,61	39,00																	
Le kit Flexiforce 0 à 110N	10.9378-25	32,61	39,00																	
Le kit Flexiforce 0 à 440N	10.9378-100	32,61	39,00																	

16-27	Colonne de gauche - Contrôleurs de servo - SSC-12	10.6930-1 et 6930-2			Remplacer les textes par :
-------	---	---------------------	--	--	----------------------------



SSC-32

Contrôleur de servo (série)

- 32 sorties : servo ou TTL
- Emulation SSC-II
- Entrée série RS232 ou TTL
- Câble de liaison : voir ci-dessous

Cable liaison série pour PC

- Câble de connection pour Mini-SSC II et SSC-32 vers un PC



16-31	Moteurs pas à pas				Tableau de caractéristiques : télécharger la page sur le site, rubrique "catalogue".
17-18	Colonne de droite - Santé - Thermomètre médical auriculaire	10.6008			Remplacer "Fourni avec 10 embouts" par "Fourni avec 2 embouts"
18-3	En bas de page - DOCKING STATION SATA USB	10.0669-7			Remplacer "ANS" par "SANS"
18-9	Colonne de gauche - ROUTEURS ETHERNET	10.8420-5			Remplacer dans le titre "Routeur" par "Switch"

le 15 mars 2010

Page	Désignation	Réf.	Prix HT	Prix TTC	Erreur et correction
4-08	Colonne de droite - STAR LEADS - Pavé de texte commun				Remplacer "Sur semelle de montage isolée" par "Sur semelle connectée au + alimentation"
8-07	Colonne de gauche - Kit d'isolation standard - Pavé de texte commun				Remplacer "mica" par "isolant souple"
9A-57	Colonne de droite - Lampes torche projecteurs - Lampe torche 16 LEDs	10.8504			Ce modèle n'est pas rechargeable
14-2	Pack alarme INFINITY PRIME				Remplacer "PRIME 5" par "Prime 4"

Page	Désignation	Réf.	Prix HT	Prix TTC	Erreur et correction															
16-22	Colonne de gauche - Jauge de contrainte - Remplacer la zone de prix par :																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Désignation</th> <th>Référence</th> <th>€ HT</th> <th>€ TTC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Le kit Flexiforce 0 à 4,4N</td> <td>10.9378-1</td> <td>32,61</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>Le kit Flexiforce 0 à 110N</td> <td>10.9378-25</td> <td>32,61</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>Le kit Flexiforce 0 à 440N</td> <td>10.9378-100</td> <td>32,61</td> <td>39,00</td> </tr> </tbody> </table>	Désignation	Référence	€ HT	€ TTC	Le kit Flexiforce 0 à 4,4N	10.9378-1	32,61	39,00	Le kit Flexiforce 0 à 110N	10.9378-25	32,61	39,00	Le kit Flexiforce 0 à 440N	10.9378-100	32,61	39,00			La longueur de ces jauges est de 20cm.
Désignation	Référence	€ HT	€ TTC																	
Le kit Flexiforce 0 à 4,4N	10.9378-1	32,61	39,00																	
Le kit Flexiforce 0 à 110N	10.9378-25	32,61	39,00																	
Le kit Flexiforce 0 à 440N	10.9378-100	32,61	39,00																	

16-27	Colonne de gauche - Contrôleurs de servo - SSC-12	10.6930-1 et 6930-2			Remplacer les textes par :
-------	---	---------------------	--	--	----------------------------



SSC-32

Contrôleur de servo (série)

- 32 sorties : servo ou TTL
- Emulation SSC-II
- Entrée série RS232 ou TTL
- Câble de liaison : voir ci-dessous

Cable liaison série pour PC

- Câble de connection pour Mini-SSC II et SSC-32 vers un PC



16-31	Moteurs pas à pas				Tableau de caractéristiques : télécharger la page sur le site, rubrique "catalogue".
17-18	Colonne de droite - Santé - Thermomètre médical auriculaire	10.6008			Remplacer "Fourni avec 10 embouts" par "Fourni avec 2 embouts"
18-3	En bas de page - DOCKING STATION SATA USB	10.0669-7			Remplacer "ANS" par "SANS"
18-9	Colonne de gauche - ROUTEURS ETHERNET	10.8420-5			Remplacer dans le titre "Routeur" par "Switch"

le 15 mars 2010

Page	Désignation	Réf.	Prix HT	Prix TTC	Erreur et correction
4-08	Colonne de droite - STAR LEADS - Pavé de texte commun				Remplacer "Sur semelle de montage isolée" par "Sur semelle connectée au + alimentation"
8-07	Colonne de gauche - Kit d'isolation standard - Pavé de texte commun				Remplacer "mica" par "isolant souple"
9A-57	Colonne de droite - Lampes torche projecteurs - Lampe torche 16 LEDs	10.8504			Ce modèle n'est pas rechargeable
14-2	Pack alarme INFINITY PRIME				Remplacer "PRIME 5" par "Prime 4"